



HANDFAT CIRCLE TERRAZZO

Art nr: 1273535

Handfat Circle Terrazzo av betong är ett stilsäkert val. Med en sofistikerad cirkulär form och nyanser av varmvitt samt multifärgade stenar, fångar handfatet upp färgerna i ditt badrum och förstärker dem på ett finstämt sätt. Terrazzobetongen har naturliga variationer som gör varje handfat unikt i sin karaktär. Handfatets yta är förseglad vid tillverkning och bör ytbehandlas med vax regelbundet, se skötselråden. Köp till bottenventil för handfat utan överfyllnadsskydd, finns i flera kulörer för att matcha din blandare.



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	60152874
EAN	7330027172750

Standarder och klassificeringar

EN-standard	EN14688
Innefattas av CE	Ja
Sunda Hus	Nej
ETIM	EC011550

Produktmått och -vikt

Bredd (mm)	390
Djup (mm)	390
Höjd (mm)	120
Nettovikt (kg)	9,6

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Betong
Ytfinish	Matt
Färg	Beige Terrazzo

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	0,200
Förp. bredd (m)	0,460
Förp. längd (m)	0,460
Bruttovikt (kg)	10,900

SKÖTSELRÅD

Betong är ett rustikt material med naturliga variationer i kulör och yta, materialet åldras omgående vid användning. Ytbehandla ditt betongtvättställ regelbundet, du hittar medel för betong hos välsorterad fackhandlare. Tvättställets insida är förseglad för att stänga porer och göra ytan beständigare mot fläckar. Torka bort vattendroppar med en mjuk trasa efter användning för att undvika kalkbeläggningar. Vid stående vatten kan mörka partier uppstå, vilka försvinner efter några timmar. Utsätt inte tvättstället för vatten med en högre temperatur än 60°C eller snabba temperaturväxlingar. Rengör tvättstället med en fuktig trasa och eventuellt lite utspädd diskmedel. Använd alltid mjuk trasa, undvik stålull och liknande. Undvik rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående medel hamna på tvättstället bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador.